

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» мая 2024 г., 43240061000210590685

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» мая 2024 г., 10 час. 30 мин. № 2405/009-43/33-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
«15» мая 2024 г., № 2405/009-43/33-В/ПИБ, учетный номер проверки 43240061000210590685.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Кайсин Леонид Александрович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
2. Хаймин Павел Анатольевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
3. Наговицын Роман Алексеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)
4. Крайнев Роман Евгеньевич – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Зуевский, г Зуевка, ул Восточная, Дом 18

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"КОЛОКОЛЬЧИК" Г. ЗУЕВКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 4309004209, адрес регистрации юридического лица:
612412, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ЗУЕВСКИЙ, ЗУЕВКА, ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА, 18**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «28» мая 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «28» мая 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При открывании дверей эвакуационных выходов из помещения кладовой (№9) и помещения туалета (№11) в общий коридор (№10), на 1 этаже здания, ширина горизонтального пути эвакуации общего коридора составляет менее 1м. ст.4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 1
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 01.03.2025
2. При открывании двери эвакуационного выхода из помещения изолятора (№12) в общий коридор (№10), на 1 этаже здания, ширина горизонтального пути эвакуации общего коридора составляет менее 1 м., ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 01.03.2025
3. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№1) групповой ячейки с нахождением 20 детей в лестничную клетку (№9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,73 м. (что менее нормативного 0,8 м.) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание), ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 3
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 01.03.2025
4. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№18), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 26 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание), ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 01.03.2025
5. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№24), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 20 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание), ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
 01.03.2025
6. Ширина эвакуационного выхода, из коридора (№48) в коридор (№47), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,72 м.

(что менее нормативного 0,8 м.) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание). ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

7. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№14), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 26 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

8. Подшивка карнизных свесов чердачного покрытия 2-х этажного здания выполнена горючими (деревянными) материалами. Фронтоны чердачного покрытия здания имеют класс пожарной опасности не соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны здания. ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

9. Отсутствуют ограждения на кровле здания. ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

10. Отсутствует перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) из помещений (№ 37, № 42, № 47, № 49, № 10, № 20, № 30, № 33) горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание). ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 10

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

11. Отсутствуют ограждения, с поручнями лестниц крылец, расположенных из помещений (№ 37, № 42, № 47, № 49, № 10, № 20, № 30, № 33). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание). ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания

2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

12. Вышел срок службы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации (системы смонтированы в 2007 году), ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, методы испытаний на работоспособность" Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

13. Ширина эвакуационного выхода, из коридора (№18) в коридор (№13), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,72 м. (что менее нормативного 0,8) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее СП 1.13130.2020) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

14. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№7), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 25 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2025

15. Ширина эвакуационного выхода, из коридора (№18) в коридор (№13), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,72 м. (что менее нормативного 0,8) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/30/ПВПР от 18.08.2023, пункт предписания 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


Срок устранения нарушения:

01.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательством нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Хаймин Павел Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Хаймин Павел Анатольевич - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору), телефон: 88333726185, e-mail: haiminpa@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

28.03.2023 11:00 ч. Хаймин Павел Анатольевич, Зуевка
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «30» минут «28» 05 2023 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

