

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» августа 2023 г., ПМ 43230061000207190065

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» августа 2023 г., № 2308/009-43/30/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Зуевский, г Зуевка, ул Некрасова, Дом 3, 8333726185, e-mail: ond09@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 18 » августа 2023 г., учетный номер ПМ 43230061000207190065.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник ОНДПР Зуевского района (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Наговицын Роман Алексеевич, e-mail: ond09@43.mchs.gov.ru, телефон: +78333726185

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Зуевский, г Зуевка, ул Восточная, Дом 18

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" Г. ЗУЕВКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 612412, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ЗУЕВСКИЙ, ЗУЕВКА, ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА, 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При открытии дверей эвакуационных выходов из помещения кладовой (№ 9) и помещения туалета (№ 11) в общий коридор (№ 10), на 1 этаже здания, ширина горизонтального пути эвакуации общего коридора составляет менее 1 м. ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

2. При открытии двери эвакуационного выхода из помещения изолятора (№ 12) в общий коридор (№ 10), на 1 этаже здания, ширина горизонтального пути эвакуации общего коридора составляет менее 1 м., ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

3. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№ 1) групповой ячейки с нахождением 20 детей в лестничную клетку (№ 9), на 2 этаже здания, в свету составляет 0,73 м. (что менее нормативного 0,8 м.) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание), ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

4. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 18), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 26 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание), ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

5. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 24), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 20 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание), ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

6. Ширина эвакуационного выхода, из коридора (№ 48) в коридор (№ 47), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,72 м. (что менее нормативного 0,8 м.) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание). ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

7. Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 14), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 26 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:
01.03.2024

8. Подшивка карнизных свесов чердачного покрытия 2-х этажного здания выполнена горючими (деревянными) материалами. Фронтоны чердачного покрытия здания имеют класс пожарной опасности не соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны здания. ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.4.5. СП 2.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
9. Отсутствуют ограждения на кровле здания. ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
10. Отсутствует перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) из помещений (№ 37, № 42, № 47, № 49, № 10, № 20, № 30, № 33) горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание). ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
11. Отсутствуют ограждения, с поручнями лестниц крылец, расположенных из помещений (№ 37, № 42, № 47, № 49, № 10, № 20, № 30, № 33). (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание). ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
12. Вышел срок службы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации (Системы смонтированы в 2007 году), ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации, руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, методы испытаний на работоспособность".
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

- 13 Ширина эвакуационного выхода, из коридора (№ 18) в коридор (№ 13), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,72 м. (что менее нормативного 0,8) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ); п. 4.2.19. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее СП 1.13130.2020)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

- 14 Площадка эвакуационной лестницы 3-го типа расположена не на уровне эвакуационного выхода из помещения группы (№ 7), на 2 этаже здания, имеется перепад высот 25 см. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

- 15 Ширина эвакуационного выхода, из коридора (№ 18) в коридор (№ 13), на 1 этаже здания, в свету составляет 0,72 м. (что менее нормативного 0,8) (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание) ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19. СП 1.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»


Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

Дознаватель ОНДПР Зуевского района (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Крайнев Роман Евгеньевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Начальник ОНДПР Зуевского района (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Наговицын Роман Алексеевич, e-mail: ond09@43.mchs.gov.ru, телефон: +78333726185

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием по результатам проведения профилактического визита

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

