

УТВЕРЖДАЮ
Глава Зуевского района
А.Н. Кошечев
«22» _____ 20__г.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области

1.2. Адрес объекта 612412, г. Зуевка Кировской области, ул. Восточная д.18

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 818,0 кв. метров;
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. метров;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5 445,0 кв. метров.

1.4. Год постройки здания 1983 год,
последнего капитального ремонта не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по мере поступления финансовых средств, капитального по мере поступления финансовых средств.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области (МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 612412, г. Зуевка Кировской области, ул. Восточная д.18

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Зуевского района Кировской области»

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 612412 г. Зуевка Кировской области, пл. Свердлова, 5, 8(3337)25453, ruo@ruoitog.kirov.ru

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

3.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.

3.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) 1 ребенок - инвалид

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – по списочному составу – 128 детей, вместимость, пропускная способность по проекту предусмотрено 140 мест.

3.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да, в 2021 – 2022 учебном году дошкольное учреждение посещает 1 ребенок – инвалид и 1 ребенок с ОВЗ.

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской автотранспорт до остановки кинотеатр «Спутник» далее до проулка, по проулку вниз до пятиэтажных домов и до детского сада, расположенного между ними, или до остановки «ЦРБ» затем до улицы Восточная и вниз до пятиэтажного дома по ул. Восточная д.16, свернуть налево и между двумя пятиэтажными домами находится детский сад,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250-300 метров.

4.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да, имеется тротуар по всему пути следования, кроме проулочной дороги перед дошкольным учреждением и нижней части ул. Восточная (от ул. Северная до дома № по ул. Восточная).

4.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет нерегулируемые.

4.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

4.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) небольшой подъем от тротуаров к дороге по ул. Восточная у магазина «Окей».

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
1	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
2	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
3	С нарушениями зрения	«ВНД»
4	С нарушениями слуха	«ДУ»
5	С нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организована).

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ – доступно условно;
 ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.

4.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: «ДУ».

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Рек
8	Все зоны и участки	КР

*** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации, технические решения невозможны (организация альтернативной формы обслуживания)

5.2. Период проведения работ с 2021 года по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно полностью всем.

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 20__ г.

Акта обследования объекта: № акта _____ от «_____» _____ 20__ г.

Решения комиссии _____ от «_____» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

«Колокольчик» г.Зуевка

А.Ю.Репина

20 22 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области

1.2. Адрес объекта 612412, г.Зуевка Кировской области, ул. Восточная д.18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 818,0 кв.м.

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по мере финансирования , капитального по мере финансирования

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка

1.6. Юридический адрес организации (учреждения) 612412, г.Зуевка Кировской области, ул. Восточная д.18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Зуевского района Кировской области»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 612412 г. Зуевка Кировской области, пл. Свердлова, 5, 8(3337)25453, ruo@ruoitog.kirov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 1 ребенок - инвалид

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - по списочному составу – 128 детей, вместимость, пропускная способность - по проекту предусмотрено 140 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да, в 2021 – 2022 учебном году дошкольное учреждение посещает 1 ребенок – инвалид и 1 ребенок с ОВЗ

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской автотранспорт до остановки кинотеатр «Спутник» далее до проулка, по проулку вниз до пятиэтажных домов и до детского сада, расположенного между ними, или до остановки «ЦРБ» затем до улицы Восточная и вниз до пятиэтажного дома по ул. Восточная д.16, свернуть налево и между двумя пятиэтажными домами находится детский сад,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 250 – 300м.,

3.2.2 время движения (пешком) _____ 10 _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да, имеются тротуары по всему маршруту, кроме проулочной дороги перед дошкольным учреждением и нижней части дороги по ул.Восточная (от ул.Северная до дома № по ул.Восточная)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:* есть (описать: небольшой подъем от тротуаров к дороге по ул. Восточная у магазина «Окей»)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Рек
8	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Репина Алла Юрьевна, заведующий, 88333725074
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Глава Зуевского района

А.Н. Кошечев

«29» сентября 2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____**

_____ г.Зуевка
(наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации)

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области

1.2. Адрес объекта 612412, г.Зуевка Кировской области, ул. Восточная д.18

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 818,0 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 7 263,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____ не было _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ по мере выделения финансовых средств _____, капитального _____ по мере выделения финансовых средств _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 612412, г.Зуевка Кировской области, ул. Восточная д.18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской автотранспорт до остановки кинотеатр «Спутник» далее до проулка, по проулку вниз до пятиэтажных домов и до детского сада,

расположенного между ними, или до остановки «ЦРБ» затем до улицы Восточная и вниз до пятиэтажного дома по ул. Восточная д.16, свернуть налево и между двумя пятиэтажными домами находится детский сад, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да, имеется тротуары по всему пути следования, кроме проулочной дороги перед дошкольным учреждением и нижней части дороги по ул.Восточная (от ул.Северная до дома № по ул.Восточная).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет есть (описать: небольшой подъем от тротуаров к дороге по ул. Восточная у магазина «Окей»)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№1, №2, №3, №4,

				№5, №6, №7
2	Вход (входы) в здание	ВНД	1	№8,№9, №10, №11, №12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	1,13,44, 9,22,10, 7,33,30, 37,42,49, 47,10,16, 20,14,18, 24	№13,№14 №15,№16 №17,№18 №19,№20 №21,№22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	8	№ 23, №24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	32,38, 50,5,11, 13,12,19, 20,25,26, 5,6,4,15	№ 25, № 26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ДУ» доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	КР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Рек
8	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2021 года по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 4 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 4 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 4 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 5 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка на _____ 15 _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ МКДОУ «Колокольчик» г.Зуевка на _____ 2 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Руководитель рабочей группы

Первый заместитель главы администрации
района по жизнеобеспечению – В.В. Пантюхин
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы


Заведующий сектором градостроительства и
архитектуры отдела муниципального хозяйства,
градостроительства и архитектуры
администрации района- Д.С. Белобородов
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник МКУ «Служба хозяйственного обеспечения
администрации Зуевского района – Ю.В. Дерягин
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель главы Администрации Зуевского
городского поселения – заведующий отделом
муниципального хозяйства и земельно –
имущественных отношений – Д.И. Багряк
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник Управления образования
Зуевского района- Л.В. Трухина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Зуевской местной
организации ВОС – А.А. Шаклеин
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Председатель Зуевской районной организации
Кировской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – Н.Р. Иванова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Зуевской местной
организации ВОС – А.А. Шаклеин
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Зуевской районной организации
Кировской областной организации
Всероссийского общества инвалидов – Н.Р. Иванова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МКДОУ «Колокольчик»
г.Зуевка – А.Ю.Репина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «___» _____ 20___ г. № _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области, 612412, г.Зуевка Кировской

области, ул.Восточная д.18

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1	При входе на территорию проезжие улицы с двух сторон. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	все	При входе на территорию необходимы пешеходные дорожки. Информационная поддержка на всех путях движения.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№2, №3	Асфальт с частыми признаками неровностей и разрушения. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации. Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м.)	все С К,О,С	Ремонт асфальтированных дорожек на территории. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации. Бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		№4, №5, №6, №7	Отсутствие дублирования пандусами или другими средствами подъема. Нет поручней. Необходим ремонт	все О,С	Дублирование пандусами или другими средствами подъема. Ступени: одинаковой формы: ширина проступей 0,35 - 0,4 м, высота	ТР

					лестницы.		подъемов ступеней 0,12 - 0,15 м; поперечный уклон не более 2% Поручни: - с двух сторон, - на высоте 0,9 м - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м	
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	Пандус отсутствует	все	Высота одного подъема (марша): - до 0,8 м (при уклоне до 5%) - до 0,2 (уклон до 10%) Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м Бортики: по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,7 и 0,9 м, - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	нет	Не предусмотрено	все К	Площадки для остановки специализированн ых средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 50 м от входов в общественные здания для МГН Зоны для парковки (стоянки)	КР

						К,О	автомобиля инвалида: - размером 6,0 х 3,6 м; - обозначение знаками (международными) ; - вблизи входа в здание - не далее 50 м Количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места)	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7	Не адаптировано для всех групп МГН	все	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	ТР, КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7	Текущий и капитальный ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от « » 20 г. №

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		№8	Не соответствует требованиям	все О,С С	Ширина марша не менее 1,35 м Оборудование поручней. Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей 0,35 -0,40 м; - высота подъема ступени 0,12 - 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м. Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м)	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	Отсутствие пандуса	все	Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 5%); - до 0,2 (уклон до 10%) Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8	КР

							м) Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м Бортики : по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м ; - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1, 30, 42, 47	№8, №10, №11, №12	Не соответствует требованиям	все	Размеры площадки: - не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина - не менее 1,5 м Поверхность площадки: - твердая (не скользкая при намокании); - уклон поперечный 1-2%; Дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки)	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	1, 30, 42, 47	№9, №10, №11, №12	Контрольные устройства и на входе отсутствуют Устройства для самозакрывания не выполняют нужных требований. Дверное	все К	Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки,	ТР

					полотно не укреплено.		рычаги, краны, кнопки различных аппаратов и др.) Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,014 м Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	
2.5	Тамбур	нет	нет	нет	Не предусмотрен проектом. имеется коридор	все	Не предусмотрен проектом	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1, 30, 42, 47	№8, №9, №10, №11, №12	Не адаптировано для всех групп МГН	все	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.	ТР, КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	1, 30, 42, 47	№8, №9, №10, №11, №12	Текущий и капитальный ремонты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «___» _____ 20___ г. № _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области, 612412, г.Зуевка Кировской области, ул.Восточная д.18
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1, 13, 44, 9,22	№13, №14	Не оборудованы зоны отдыха. Приборы и устройства для открывания и закрытия дверей и др. не соответствуют требованиям. Отсутствует предупредительная информация о препятствии	все С	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы)	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13, 44, 9,22	№15	Отсутствуют поручни. Ступени не соответствуют	все О,С	Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без	КР

					требованиям.		выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей -0,35-0,40 м; - высота подъема ступени – 0,12-0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	Пандус отсутствует: недоступен второй этаж	все	Оборудование пандуса или организация занятий на 1 этаже.	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет	Лифт не предусмотрен проектом.	все К	Лифт не предусмотрен проектом	
3.5	Дверь	есть	1, 10	№16, №17	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, ручки) не соответствуют требованиям. Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Дверные проемы соответствуют нормативу не у всех дверей. Крепление дверей не соответствует требованиям. Имеются пороги и перепады высоты. Полотно двери не соответствует нормативу.	все К	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, ручки и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) Информирование помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте 1,3 – 1,4 м; - дублирование рельефными знаками Дверной проем:	ТР

					Не имеется прозрачных дверей.	К,О,С	- ширина – не менее 0,9 м Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,014 м Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,5 – 1,2 м от уровня пола Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	33, 30, 37 42, 49, 47, 10, 16, 20, 14,	№18, №19, №20, №21, №22	Не адаптированы для всех групп МГН. Имеется предписание Госпожнадзора .		Приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями пожарной безопасности и адаптация их для всех групп МГН	КР

			18, 24, 7					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,13, 44,7, 9,22, 10, 33, 30, 37 42, 49, 47, 10, 16, 20, 14, 18, 24	№13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22		все	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места. Приведение в соответствие дверей. Приведение в соответствие путей эвакуации.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	1,13,44,7, 9,22,10, 33,30,37 42,49,47, 10,16,20, 14,18,24	№13,№14, №15,№16, №17,№18, №19,№20, №21,№22	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «___» _____ 20__ г. № _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области, 612412, г.Зуевка Кировской области, ул.Восточная д.18
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	нет	нет	Кабинетная форма обслуживания не предусмотрена проектом. По проекту выделено 7 групповых ячеек.	все	Адаптация групповых ячеек первого этажа для всех групп МГН	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8	24	Имеется музыкальный зал на 2 этаже, доступ для всех групп МГН не адаптирован.	все	Организация занятий на 1 этаже.	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	Прилавочная форма обслуживания не предусмотрена проектом.	все	Адаптация первого этажа для всех групп МГН и проведение занятий на 1 этаже	КР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет	Форма обслуживания с перемещением по маршруту требует больших финансовых затрат, так как необходим капитальный ремонт всего здания.	все	Адаптация первого этажа для всех групп МГН и проведение занятий на 1 этаже	КР
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	нет	нет	Кабина индивидуального обслуживания не предусмотрена	все	Для обустройства кабины индивидуальн	КР

					проектом.		ого обслуживания нет места. Адаптация первого этажа для всех групп МГН и проведение занятий на 1 этаже	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	8	24	Доступ для всех групп МГН не адаптирован.		Адаптировать 1 этаж здания для всех групп МГН в соответствии с требованиями. Предусмотрет ь не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения. Покрытие пола в помещениях. Ковровые покрытия плотно закрепить. Освещенность помещений и коммуникаци й, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях	КР

							от эвакуационны х выходов из помещений, с этажей и из здания наружу и тд.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	8	24	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «___» _____ 20___ г. № ___

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	Объект не является местом приложения труда для всех групп МГН	все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД	нет	нет	Объект не является местом приложения труда для всех групп МГН

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «___» _____ 20___ г. № ___

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	На объекте не предусмотрены жилые помещения	все	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ВНД	нет	нет	На объекте не предусмотрены жилые помещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «___» _____ 20___ г. № ___

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области, 612412, г.Зуевка Кировской области, ул.Восточная д.18
(наименование объекта, адрес)

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	32, 38, 50, 5, 11, 13, 12, 19, 20, 25, 26, 5,6, 4		Замкнутые пространства не оборудованы двусторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка, аварийным освещением Не имеется универсальной кабины. Проходы между рядами умывальников шириной менее 1,8 м	Все К	Оборудование туалетной комнаты на 1 этаже, доступной для всех категорий МГН. Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей Проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет	Не предусмотрена проектом	все	Не предусмотрена проектом	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	15		Гардеробная не предусмотрена проектом. Площадь		Оборудование гардеробной для всех групп МГН на 1 этаже	КР

					помещения, выделенного под гардеробную, не позволяет оборудовать ее для всех групп МГН		или организация помощи сотрудника учреждения	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	32, 38, 50, 5, 11, 13, 12, 19, 20, 25, 26, 5,6, 4, 15		Туалетные комнаты, гардеробная не адаптированы для всех категорий МГН.	все	Оборудование туалетной комнаты на 1 этаже, доступной для всех категорий МГН. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно- гигиенических помещениях Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,3 до 1,4 м; - дублирование рельефными знаками Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины. Оборудование	КР

							гардеробной на 1 этаже.	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	32, 38, 50, 5, 11, 13, 12, 19, 20, 25, 26, 5, 6, 4, 15		Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «__» _____ 20__ г. № ____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» г.Зуевка Кировской области, 612412, г.Зуевка Кировской области, ул.Восточная д.18
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	нет	Не оборудовано визуальными средствами для всех групп МГН	все	Оборудование визуальными средствами для всех групп МГН	КР
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	Не оборудовано специальными акустическими средствами для всех групп МГН Имеется система оповещения о пожаре, световая, синхронно со звуковой сигнализацией	все	Оборудование акустическими средствами для всех групп МГН	КР
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	Не оборудовано тактильными средствами для всех групп МГН	все	Оборудование тактильными средствами для всех групп МГН	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет	нет	Не адаптировано для всех групп МГН	все	Оборудование системы информации в соответствии с требованиями для всех групп МГН. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов. Знаки и символы	КР

							должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам нормативных документов по стандартизации. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	нет	нет	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____